



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Instruções e manutenção

POSEIDONE – POSEIDONE BLOWING

BATTISTELLA B.G. S.r.l.

Este manual é propriedade de BATTISTELLA B.G. S.r.l. Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Todos os direitos reservados.

INDEX

1. ESPECIFICAÇÕES	2
2. IMPORTANTES	3
3. ABERTURA DA CAIXA	3
4. CONEXÃO ELÉTRICA.....	3
5. INICIANDO	4
6. INSTRUÇÕES GERAIS	4
7. AJUSTE DA ALTURA DA MESA DE PASSAR.....	4
8. OPERAÇÃO DE PASSAR A FERRO	5
9. RISCOS ELÉTRICOS.....	5
10. RISCOS MECÂNICOS	5
11. RISCOS TÉRMICOS	5
12. INTERVENÇÕES E PEQUENOS REPAROS.....	5
13. EMBALAGEM.....	6
14. TRANSPORTE	6
15. GARANTIA.....	6
16. DISPOSIÇÃO	6

INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO


POSEIDONE – POSEIGONE BLOWING

Antes de ligar a máquina, leia atentamente este manual e siga as instruções. Nunca utilize o produto de outra forma que não a indicada neste manual.

1. ESPECIFICAÇÕES

MODELO:	POSEIDONE	POSEIDONE BLOWING
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220V 50-60 Hz	220V 50-60 Hz
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA:	1400 W	1566 W
POTÊNCIA DA CALDEIRA:	800 W	800 W
POTÊNCIA DA SUCÇÃO:	0,5 Hp	0,5 Hp
POTÊNCIA DA INSUFLAÇÃO:	-	0,2 Hp
PESO:	70 kg.	75 kg.
DIMENSÕES GERAIS (TODOS MODELOS):	61x140x93 h. cm	
POTÊNCIA DO BRAÇO DE AUXILIAR (sob consulta):	150 W	150 W

FABRICADO NA ITÁLIA



INFORMAÇÃO			
A	Braço de Auxiliar (OPCIONAL)	I	Pedal do Sopro (Para modelos c/ sopro)
B	Capa (Proteção)	J	Suporte do cabo (OPCIONAL)
C	Termostato da caldeira	K	Silicone para descanso do ferro (OPCIONAL)
D	Lâmpada piloto	L	Soquete para conexão do ferro
E	Interruptor principal	M	Descarga do ar-quente
F	Mesa Suporte	N	Chapa lateral
G	Botão de ajuste da altura da mesa	O	Cabo elétrico com plugue
H	Pedal do Vácuo		

2. IMPORTANTE

O operador deve prestar atenção às instruções escritas neste manual para melhor utilizar e preservar a máquina e evitar ferimentos em pessoas ou danos a coisas.

Esta mesa de passar não é adequada para pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas ou mentais ou pessoas inexperientes, a menos que sejam instruídas por uma pessoa que assuma a responsabilidade pela sua segurança. As crianças não devem brincar com a mesa de passar.

Etiquetas foram colocadas em algumas partes da máquina, a fim de identificar os pontos cruciais. Os significados das etiquetas são mostradas abaixo:

	Superfície quente. Queimaduras acidentais. Prestar atenção.
	Alta tensão. Risco de eletrocussão. Preste atenção para não tocar em peças que transmitem alta tensão. Desconecte a máquina da rede elétrica antes de remover os painéis/chapas de proteção.

3. ABERTURA DA CAIXA

1. Abra a caixa que contém a máquina do lado superior marcado como ALTO  , apontado para cima, então, pegue o manual de instruções e leia com atenção (guarde cuidadosamente este livreto para consulta adicional).
2. Retire a mesa de passar roupa da caixa.
3. Retire a película de proteção (nylon) do descanso do ferro de passar.
4. Para os modelos equipados com braço de passar mangas (fig. 1-A), insira o braço e fixe-o parafusando o respectivo botão. Insira o plugue do braço no soquete específico (fig. 1-L).

4. CONEXÃO ELÉTRICA

Conecte a máquina a uma tomada protegida com aterramento, e que esteja de acordo com a lei vigente e a tensão adequada à mesa de passar.

Certifique-se de que a tensão e a frequência de alimentação correspondem ao que está escrito na etiqueta colocada na máquina.

É obrigatório conectar o equipamento a um bom aterramento.

5. INICÍO

1. Ligue o interruptor principal (fig. 1-E), ajuste o botão do termostato em 80/90° C (fig. 1-C): quando a lâmpada piloto da caldeira se desligar (fig. 1-D), a caldeira está pronta para ser usada para passar a roupa.
Toda vez que a caldeira esfria, a lâmpada piloto acende novamente.

6. INSTRUÇÕES GERAIS

1. Evite conectar o dispositivo a várias tomadas e/ou extensões que não sejam adequadas à sua alimentação de energia.
2. Mantenha sempre as crianças longe da mesa de passar, tanto quando esta estiver ligada como desligada.
3. Coloque o equipamento em uma superfície interna estável com uma temperatura entre 10°C e 40°C. Não a coloque fora ou o exponha à ação dos agentes atmosféricos.
4. O operador nunca deve deixar a mesa de passar sem vigilância quando ligada à rede elétrica.
5. Quando em uso, não o aproxime o ferro próximo a parte de produto termolábil ou inflamável.
6. Sempre desligue a máquina usando o interruptor específico antes de desconectá-la da rede elétrica.
7. Sempre desconecte o plugue da tomada quando o equipamento não estiver em uso e antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza.
8. Mantenha o fio elétrico longe de superfícies quentes e tenha cuidado para não o esmagar sob portas ou pisar nele.
9. Nunca utilize a mesa de passar sem a capa e tampa devidamente posicionada.
10. Não se sentar na mesa de passar a roupa, e não fique apoiado sob o braço de passar, pois o braço e a mesa de passar roupa foram projetados especificamente para passar roupas.
11. Nunca deixe roupas na mesa de passar quando ela estiver ligada e sem vigilância, pois elas podem estragar ou até mesmo queimar.
12. Nunca deixe o ferro de passar na mesa de passar ou na peça quando estiver ligado.
13. Não coloque o ferro de passar diretamente sobre a parte metálica do descanso do ferro de passar. Coloque sempre o ferro de passar sempre sobre o descanso de borracha (silicone).

7. AJUSTE DA ALTURA DA MESA DE PASSAR

Desparafuse os 3 botões com parafusos (sem removê-los) e ajuste a altura conforme desejado e fixe novamente os botões com parafusos. A altura pode ser regulada de um mínimo de 81 cm a um máximo de 97 cm do solo.

8. OPERAÇÃO DE PASSAR COM O FERRO

O vácuo da mesa de passar ajuda a manter as peças esticadas e elimina qualquer umidade durante a passagem do ferro, tornando essa operação mais fácil e rápida.

Para passar, passe o ferro sobre as peças (tecidos), pressionando o micro interruptor do ferro em intervalos para que o vapor saia e, ao mesmo tempo, pressione o pedal do vácuo. Pois é recomendado aspirar com frequência e manter o pedal de vácuo pressionado por alguns segundos extras após o micro interruptor do ferro ter sido liberado. Isso para evitar a formação de estagnação na mesa de passar e permitir que a peça seque.

A mesa de passar POSEIDONE BLOWING também é equipada com a função de sopro para a passagem de roupas delicadas e leves apenas com vapor, sem a pressão do ferro, as funções de sopro "levantam" as peças da mesa.

9. RISCOS ELÉTRICOS

São consideradas perigosas para o operador as seguintes situações:

1. Quando o interruptor de proteção do aterramento é ativado;
2. Quando usar a mesa de passar roupa durante tempestades;
3. Quando usar a mesa de passar sem a devida proteção para os pés (sem sapatos...) ou com as mãos e/ou pés molhados;
4. Quando usar a mesa de passar com cabos elétricos danificados;
5. Quando usar a mesa de passar quando o cabo elétrico tocar partes quentes da máquina;
6. Quando usar a máquina que não estiver conectada a um bom aterramento com a observância da lei vigente.

10. RISCOS MECÂNICOS

São consideradas perigosas para o operador as seguintes situações:

1. Usar a mesa de passar para outros fins que não seja o de passar.

11. RISCOS TÉRMICOS

Algumas partes do ferro/caldeira podem ficar extremamente quentes: proceda com cuidado durante o uso e desconecte o plugue de energia quando não estiver em uso.

Também é necessário deixar o ferro de passar e a caldeira esfriar antes de limpá-los.

12. INTERVENÇÕES E PEQUENOS REPAROS

1. Recomenda-se a substituição da capa de proteção:
 - A cada 320 hrs. de operação ou no máximo a cada 3 meses;
 - Substitua-o também se o vácuo da caldeira estiver insuficiente ou se aparecerem manchas nela. As manchas podem aparecer também se o operador usar muito vapor e/ou não usar vácuo o suficiente (neste caso, diminua o fluxo de vapor e use mais o vácuo).

A substituição da capa deve ser feita com a mesa de passar roupa desligada e fria.

N.B.: A capa de proteção pode ser lavada 1 ou 2 vezes.

1. Substitua imediatamente o fio elétrico quando ele estiver danificado. O fio é fornecido pelo fabricante ou centros de assistência autorizados. Não utilize o equipamento com fio elétrico danificado.
2. Limpe o vácuo/duto de exaustão de ar, o ventilador do motor de vácuo/sopro e qualquer entrada de ar de acúmulos de poeira que possam reduzir o desempenho de vácuo/sopro. Lembre-se de limpar com a máquina desligada e fria.

13. EMBALAGEM

A mesa de passar roupa pode ser embalada com celofane ou em uma caixa de papelão que não pode ser virada de cabeça para baixo.

Como este não é um pacote rígido, não é resistente a choques. Por isso, sugerimos manusear a caixa com o máximo de cuidado e não a usar como banqueta ou suporte. Mantenha sempre as crianças longe das partes da embalagem (sacos plásticos, caixas, poliestireno etc.), pois são um perigo em potencial.

14. TRANSPORTE

Transporte a máquina embalada para o local mais próximo onde deva ser instalada e em seguida desembale-a. O equipamento deve ser transportado somente por meio de empilhadeiras ou paleteias.

Recomenda-se não colocar o equipamento muito próximo a paredes e outras máquinas, a fim de facilitar o uso e uma perfeita manutenção.

15. GARANTIA

A garantia do fabricante torna-se nula quando:

- Em caso de reparos realizados por pessoas ou centros de serviço não autorizados;
- Não cumprimento total ou parcial das instruções contidas neste manual;
- Por mau armazenamento, falta de manutenção/limpeza ou montagem incorreta;
- Quando houver danos causados pelo cliente;
- Quando houver falhas ou danos que não decorram de defeito de fabricação;
- Quando houver danos decorrentes de evento fortuito (incêndio, curto-circuito) ou devido a terceiros (adulteração);
- Ao utilizar a máquina para uma finalidade diferente da especificada neste manual;
- Ao utilizar peças sobresselentes ou acessórios não genuínos, modificados ou não adequados ao aparelho.

16. DISPOSIÇÃO



De acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, não trate este produto como resíduo urbano. Este aparelho está marcado de acordo com a Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de substâncias perigosas específicas em equipamentos elétricos e eletrônicos. Este

símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como resíduo urbano. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de recolhimento aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Garantir que este produto seja eliminado corretamente ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana que, de outra forma, poderiam ser causadas pelo manuseamento inadequado dos resíduos deste produto. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais. O descarte abusivo do produto pelo usuário pode acarretar em sanções administrativas/governamentais.

~~~~~

**Cada compra de produtos BATTISTELLA em Itália está sujeita às seguintes limitações:**

1. **Battistella B.G. S.r.l.** garante que a máquina, corretamente montada e utilizada, funcionará em conformidade substancial com o manual. Qualquer garantia implícita na máquina é limitada aos termos legais a partir da data de compra.
2. **Exclusão de responsabilidade por danos indiretos: Em nenhum caso Battistella B.G. S.r.l. será responsável por danos (incluindo, sem limitação, danos indiretos devido à perda ou perda de ganhos, interrupção de negócios ou outras perdas econômicas) decorrentes do uso da máquina Battistella, mesmo no caso de Battistella B.G. S.r.l. ter sido alertada sobre a possibilidade de tais danos.**

Caso tenha mais dúvidas e solicitações específicas sobre este manual entre em contato com **Battistella B.G. S.r.l.** ou entre em contato com a SILMAQ responsável pela venda de nossos produtos.

~~~~~